



# F-62-CHV-25-25 振動機治具取付け穴



タップホールの穴が浅いので治具の肉厚によっては短いボルトを使用するかスペーサーが必要です。